

PD-120-12

Caja de distribución de alimentación

1 entrada AC 100 V ~ 240 V

2 salidas por par de cobre

Protección por fusible rearmable

Voltaje de salida DC 12 V / 120 W

Carcasa metálica



Fuente de Alimentación Conmutada y Estabilizada (Transformador)

Salida DC 12 V

10 A / 120 W

2 salidas

Rango de Voltaje ajustable +/- 1.5 V controlada por un potenciómetro

160 (Fo) x 32 (Al) x 97 (An) mm

580 g

Especificaciones

Entrada de alimentación AC 100 V - 240 V 50/60 Hz

Salidas de alimentación 2 salidas por par de cobre (clema)

Voltaje de salida DC 12~14.8 V

Potencia total 120 W (10 A)

Intensidad máx. por salida 1100 mA

Protección Cortocircuito / Sobretensión / Picos de corriente

Filtrado EMI / PFC

Temp. funcionamiento -20° C ~ +60° C

Dimensiones 32 (Al) x 97 (An) x 160 (Fo) mm

Peso 580 g